大阪湾広域臨海環境整備センター 排水処理施設管理項目（神戸沖処分場）

2019年
7月

日付	曜日	天気	内水温 ℃	放流水量 m^3	還流水 m^3	送水設備 異常の有無	薬品設備 異常の有無	接触酸化槽 異常の有無	凝集沈殿槽 異常の有無	汚泥処理設備 異常の有無	滅菌槽 異常の有無	高速ろ過設備 異常の有無	活性炭吸着 異常の有無	備考（異常時に講じた措置及び定期点検等）
1	月	曇一時雨	－	4,270	0	無	無	無	無	無	無	無	無	発電機D点検。
2	火	曇一時雨	－	4,183	0	無	無	無	無	無	無	無	無	発電機D点検。
3	水	曇後雨	25.6	4,084	0	無	無	無	無	無	無	無	無	県下一斉採水。発電機D点検。
4	木	曇時々晴	25.8	4,341	0	無	無	無	無	無	無	無	無	発電機D点検。
5	金	曇	25.8	4,379	0	無	無	無	無	無	無	無	無	発電機D点検。
6	土	曇後一時晴	25.2	4,374	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
7	日	晴一時曇	25.5	4,354	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
8	月	薄曇	26.0	4,370	0	無	無	無	無	無	無	無	無	発電機D点検。
9	火	曇時々雨	25.9	4,346	0	無	無	無	無	無	無	無	無	発電機D点検。第一段逆浸透膜注入ポンプ現場整備。
10	水	曇	25.8	4,420	0	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。発電機D点検。 第一段逆浸透膜注入ポンプ現場整備。
11	木	雨後曇	25.5	4,352	0	無	無	無	無	無	無	無	無	発電機D点検。第一段逆浸透膜注入ポンプ現場整備。
12	金	曇後晴	25.0	4,297	0	無	無	無	無	無	無	無	無	発電機D点検。
13	土	雨時々曇	25.6	4,425	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
14	日	曇時々雨	25.2	4,441	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
15	月	曇	－	4,408	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
16	火	曇時々晴	－	4,331	0	無	無	無	無	無	無	無	無	発電機D点検。
17	水	晴時々曇	27.0	4,863	0	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。発電機D点検。
18	木	曇後雨	27.2	5,191	0	無	無	無	無	無	無	無	無	発電機D点検。
19	金	雨一時曇	26.9	5,336	0	無	無	無	無	無	無	無	無	発電機D点検。
20	土	曇	27.0	5,270	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
21	日	曇	27.1	5,241	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
22	月	雨時々曇	－	5,147	0	無	無	無	無	無	無	無	無	発電機D点検。
23	火	曇時々晴	－	5,048	0	無	無	無	無	無	無	無	無	発電機D点検。
24	水	曇後晴	27.9	5,071	0	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。発電機D点検。
25	木	晴一時曇	28.3	5,243	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
26	金	曇時々晴	28.9	5,125	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
27	土	曇時々雨	28.4	5,274	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
28	日	曇後晴	28.7	5,197	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
29	月	曇後晴	29.4	5,524	0	無	無	無	無	無	無	無	無	脱硝装置年次点検。
30	火	晴	30.2	5,505	0	無	無	無	無	無	無	無	無	脱硝装置年次点検。
31	水	晴	30.7	5,528	0	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。脱硝装置年次点検。
累計		・・・	・・・	147,938	0									
平均		・・・	・・・	4,772	0									
日数		・・・	・・・	31	0									