# 大阪湾広域臨海環境整備センター　排水処理施設管理項目（神戸沖処分場）

2021年
7月

| 日付 | 曜日 | 天　気 | 内水温 ℃ | 放流水量 $m^3$ | 還流水 $m^3$ | 送水設備 異常の有無 | 薬品設備 異常の有無 | 接触酸化槽 異常の有無 | 凝集沈殿槽 異常の有無 | 汚泥処理設備 異常の有無 | 滅菌槽 異常の有無 | 高速ろ過設備 異常の有無 | 活性炭吸着 異常の有無 | 備　考 （異常時に講じた措置及び定期点検等） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木 | 雨時々曇 | 25.6 | 3,506 | 2,252 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 給水ﾀﾝｸ類(5槽)年次点検、清掃。 |
| 2 | 金 | 雨時々曇 | 25.1 | 5,629 | 129 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 発電機点検整備(D点検)用潤滑油搬入。<br>発電機脱硝装置年次点検用足場設置。 |
| 3 | 土 | 曇時々晴 | 25.8 | 5,640 | 0 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 4 | 日 | 曇時々雨 | 26.7 | 5,588 | 0 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 5 | 月 | 曇一時雨 | 26.7 | 5,587 | 0 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 発電機1号機点検整備(D点検)。 |
| 6 | 火 | 曇一時雨 | 26.8 | 5,588 | 0 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 発電機1号機点検整備(D点検)。 |
| 7 | 水 | 大雨後時々曇 | 26.3 | 5,681 | 0 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 発電機1号機点検整備(D点検)。 |
| 8 | 木 | 大雨後時々曇 | 26.1 | 5,712 | 0 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 県下一斉採水。発電機1号機点検整備(D点検)。 |
| 9 | 金 | 曇一時晴後雨 | 26.6 | 5,664 | 0 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 発電機1号機点検整備(D点検)。 |
| 10 | 土 | 曇時々雨 | 27.0 | 5,409 | 0 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 11 | 日 | 晴一時雨 | 27.8 | 5,123 | 0 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 12 | 月 | 曇後時々雨 | 27.7 | 5,155 | 0 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 発電機1号機点検整備(D点検)。 |
| 13 | 火 | 曇時々晴 | 27.5 | 5,410 | 0 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 発電機1号機点検整備(D点検)。 |
| 14 | 水 | 晴後雨時々曇 | 27.9 | 5,194 | 0 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 採水。発電機1号機点検整備(D点検)。 |
| 15 | 木 | 雨後曇一時晴 | 27.8 | 5,462 | 0 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 16 | 金 | 曇時々雨 | 27.4 | 681 | 4,461 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 17 | 土 | 晴時々曇 | 27.8 | 0 | 5,757 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 18 | 日 | 曇時々晴一時雨 | 28.2 | 0 | 5,762 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 19 | 月 | 晴 | 28.9 | 0 | 5,759 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 20 | 火 | 晴後一時曇 | 29.5 | 0 | 5,691 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 21 | 水 | 晴 | 29.9 | 0 | 5,763 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 採水。 |
| 22 | 木 | 晴 | 30.0 | 0 | 5,758 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 23 | 金 | 晴 | 30.0 | 0 | 5,758 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 24 | 土 | 晴 | 30.1 | 0 | 5,757 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 25 | 日 | 晴後一時曇 | 30.1 | 0 | 5,758 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 26 | 月 | 晴 | 30.2 | 0 | 5,760 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 発電機2号機点検整備(D点検)。 |
| 27 | 火 | 曇時々晴 | 30.1 | 3,312 | 2,446 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 発電機2号機点検整備(D点検)。 |
| 28 | 水 | 曇時々晴 | 30.0 | 5,326 | 0 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 採水。発電機1号機点検整備(D点検)。 |
| 29 | 木 | 晴時々曇 | 30.4 | 5,308 | 0 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 発電機2号機点検整備(D点検)。<br>浄化槽定期点検、清掃。 |
| 30 | 金 | 晴一時曇 | 30.1 | 5,303 | 0 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 発電機2号機点検整備(D点検)。 |
| 累計 | | ・・・ | ・・・ | 105,581 | 66,811 | | | | | | | | | |
| 平均 | | ・・・ | ・・・ | 5,028 | 4,772 | | | | | | | | | |
| 日数 | | ・・・ | ・・・ | 21 | 14 | | | | | | | | | |