令和2年2月

大阪湾広域臨海環境整備センター

排水処理施設管理項目(泉大津沖処分場)

	12.1	HZ + Z			ハ 八 八 八 八 八 八 八 八 八										7777227600日生				
日付	曜日	天候		流水	送水設備		薬品設備		脱窒槽		接触酸化槽				汚泥処理設備		滅菌槽		備考
H 13	FE H		水温 ℃	水量 m ³	異常	の有無	異常(の有無	異常(の有無	異常0	D有無	異常の	の有無	異常(の有無	異常0	D有無	(異常時に講じた措置および定期点検等)
1	H	晴	9.4	1,122	有	(有	(#)	有	(有	(有	(#)	有	(#)	有	(
2	日	晴	9.4	1,122	有	(#)	有	(#)	有	(有	(有	#	有	(#)	有	(#)	
3	月	晴	9.3	1,133	有	(#)	有	(#)	有	(#)	有	(#)	有	(#)	有	(#)	有	(#)	
4	火	晴	9.5	1,122	有	(有	(#)	有	(有	(#)	有	(#)	有	(#)	有	(#)	水質調査
5	水	晴	9.5	1,119	有	(#)	有	(#)	有	(有	(#)	有	(#)	有	(#)	有	(
6	木	晴	8.9	1,122	有	(#)	有	(#)	有	(#)	有	(#)	有	(#)	有	(#)	有	(#)	
7	金	晴	8.3	1,130	有	(#)	有	(#)	有	(#)	有	(#)	有	(#)	有	(#)	有	(#)	
8	±	晴	8.2	1,130	有	(有	(#)	有	漁	有	(有	(#)	有	(#)	有	(#)	
9	日	晴	8.1	1,129	有	(有	(#)	有	(有	(#)	有	(有	(#)	有	(#)	
10	月	曇	7.7	1,131	有	(#)	有	(#)	有	(有	(有	(#)	有	(#)	有	(#)	
11	火	晴	8.1	1,130	有	***	有	***	有	(#)	有	(#)	有	(有	(有	(#)	
12	水	晴	8.1	1,153	有	***	有	(#)	有	(有	(#)	有	(有	(#)	有	(#)	
13	木	曇	9.0	1,135	有	(有	(#)	有	(有	(#)	有	(#)	有	(#)	有	(#)	水質調査
14	金	曇	9.7	1,137	有	(有	(#)	有	(有	(有	(#)	有	(#)	有	(
15	土	曇	10.0	1,136	有	(#)	有	(#)	有	(#)	有	(#)	有	(#)	有	(#)	有	(#)	
16	日	雨	10.4	1,136	有	(#)	有	(#)	有	(有	(#)	有	(#)	有	(#)	有	(#)	
17	月	晴	10.4	1,135	有	(有	(#)	有	(有	(#)	有	(#)	有	(#)	有	(#)	
18	火	晴	9.3	1,146	有	(有	(#)	有	(有	(有	(#)	有	(#)	有	(
19	水	晴	9.3	1,136	有	(有	(#)	有	(有	(有	(#)	有	(#)	有	(
20	木	晴	9.1	1,542	有	(有	(#)	有	(有	(有	(#)	有	(#)	有	(水質調査
21	金	晴	9.4	1,495	有	(有	(#)	有	(有	(有	(有	(#)	有	(
22	土	畼	10.0	1,495	有	(有	(#)	有	(有	(有	(#)	有	(#)	有	(#)	
23	日	晴	9.9	1,495	有	(#)	有	(#)	有	(#)	有	(有	(#)	有	(#)	有	(
24	月	晴	9.8	1,495	有	(#)	有	(#)	有	(#)	有	(有	(#)	有	(#)	有	(
25	火	曇	9.8	1,517	有	(#)	有	(#)	有	(#)	有	(#)	有	(#)	有	(#)	有	(#)	
26	水	靊	10.2	1,498	有	(有	(#)	有	(#)	有	(#)	有	(#)	有	(#)	有	(#)	
27	木	晴	10.0	1,491	有	(有	(#)	有	(#)	有	(#)	有	(#)	有	(#)	有	(#)	水質調査
28	金	晴	9.8	1,504	有	(#)	有	(#)	有	(#)	有	(有	(#)	有	(#)	有	(
29	土	曇	9.6	1,503	有	(#)	有	(#)	有	(#)	有	(#)	有	(#)	有	(#)	有	(#)	
					-		•												