大阪湾広域臨海環境整備センター　排水処理施設管理項目（神戸沖処分場）

2022年
12月

日付	曜日	天気	内水温 ℃	放流水量 m^3	還流水 m^3	送水設備 異常の有無	薬品設備 異常の有無	接触酸化槽 異常の有無	凝集沈殿槽 異常の有無	汚泥処理設備 異常の有無	滅菌槽 異常の有無	脱窒設備 異常の有無	高速ろ過設備 異常の有無	活性炭吸着 異常の有無	備考（異常時に講じた措置及び定期点検等）
1	木	曇時々晴	14.2	3,690	1,992	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。次亜塩素酸ソーダ受入配管補修。
2	金	曇後晴	12.9	2,772	2,970	無	無	無	無	無	無	無	無	無	次亜塩素酸ソーダ受入配管補修。
3	土	晴後時々曇	12.2	0	5,744	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
4	日	曇時々晴	12.0	0	5,745	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
5	月	曇時々晴	11.8	0	5,148	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。次亜塩素酸ソーダ受入配管補修。
6	火	晴一時雨	11.5	0	5,740	無	無	無	無	無	無	無	無	無	次亜塩素酸ソーダ受入配管補修。
7	水	曇時々晴	10.7	0	5,736	無	無	無	無	無	無	無	無	無	県下一斉採水。発電機2号機排ガス測定。 次亜塩素酸ソーダ受入配管補修。
8	木	晴後一時曇	10.4	0	5,743	無	無	無	無	無	無	無	無	無	次亜塩素酸ソーダ受入配管補修。
9	金	晴後一時曇	10.6	0	5,746	無	無	無	無	無	無	無	無	無	発電機1号機排ガス測定。
10	土	晴	10.8	0	5,743	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
11	日	曇時々晴	11.1	0	5,742	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
12	月	晴	11.0	0	5,741	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。次亜塩素酸ソーダ受入配管補修。
13	火	雨時々曇	11.1	0	5,744	無	無	無	無	無	無	無	無	無	次亜塩素酸ソーダ受入配管補修。
14	水	晴時々曇	10.7	0	5,743	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
15	木	晴後一時曇	9.2	0	5,743	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。次亜塩素酸ソーダ受入配管補修。
16	金	晴時々曇	8.7	0	5,743	無	無	無	無	無	無	無	無	無	次亜塩素酸ソーダ受入配管補修。
17	土	雨一時曇	8.5	0	5,741	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
18	日	晴一時曇	7.8	0	5,744	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
19	月	晴一時曇	6.8	0	5,741	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。次亜塩素酸ソーダ受入配管補修。
20	火	晴後時々曇	6.4	0	5,743	無	無	無	無	無	無	無	無	無	次亜塩素酸ソーダ受入配管補修。
21	水	曇一時晴	6.5	0	5,745	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
22	木	雨時々曇	7.2	0	5,744	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
23	金	晴時々曇	6.4	0	5,741	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
24	土	晴後一時曇	5.7	0	5,742	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
25	日	晴後一時雨	5.9	0	5,740	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
26	月	曇時々晴	6.1	0	5,745	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
27	火	晴後曇	6.2	0	4,273	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
28	水	晴一時曇	6.3	0	4,010	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
29	木	晴	6.6	0	5,743	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
30	金	晴後時々曇	6.6	0	5,743	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
31	土	晴一時曇	6.5	0	5,745	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
累計		・・・	・・・	6,462	167,703										
平均		・・・	・・・	3,231	5,410										
日数		・・・	・・・	2	31										