大阪湾広域臨海環境整備センター 排水処理施設管理項目（神戸沖処分場）

2023年
9月

日付	曜日	天気	内水温 ℃	放流水量 m^3	還流水 m^3	送水設備 異常の有無	薬品設備 異常の有無	接触酸化槽 異常の有無	凝集沈殿槽 異常の有無	汚泥処理設備 異常の有無	滅菌槽 異常の有無	脱窒設備 異常の有無	高速ろ過設備 異常の有無	活性炭吸着 異常の有無	備考（異常時に講じた措置及び定期点検等）
1	金	曇時々晴	29.9	0	5,745	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
2	土	曇一時晴	29.7	0	5,740	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
3	日	晴	29.8	0	5,740	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
4	月	曇一時晴	29.6	0	5,731	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。No.2発電機点検整備(D点検)。
5	火	晴一時雨	29.6	0	5,729	無	無	無	無	無	無	無	無	無	No.2発電機点検整備(D点検)。
6	水	曇時々雨	29.4	0	5,459	無	無	無	無	無	無	無	無	無	No.2発電機点検整備(D点検)。
7	木	晴後曇	28.3	3,173	1,870	無	無	無	無	無	無	無	無	無	No.2発電機点検整備(D点検)。
8	金	曇時々雨	27.5	5,028	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	県下一斉採水。No.2発電機点検整備(D点検)。
9	土	晴時々曇	27.5	5,008	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
10	日	晴後曇	27.9	4,994	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
11	月	雨時々晴	28.0	4,994	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。No.2発電機点検整備(D点検)。
12	火	晴時々曇	27.9	4,984	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	No.2発電機点検整備(D点検)。
13	水	晴	28.2	4,949	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
14	木	曇	28.4	4,904	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
15	金	曇時々晴	28.6	5,064	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
16	土	晴一時曇	28.8	5,083	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
17	日	晴後時々曇	29.0	5,080	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
18	月	晴時々曇	29.0	5,079	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
19	火	晴一時雨	29.0	1,905	3,470	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。発電機冷却用・海水取水ホース点検清掃。 汚泥濃縮槽汚泥掻寄機現場整備。 空洗ブロワ(No.1)現場整備。
20	水	曇、雷を伴う	28.9	0	5,622	無	無	無	無	無	無	無	無	無	pH調整槽撹拌機現場整備。
21	木	曇時々雨	28.5	0	5,748	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
22	金	曇時々雨	27.9	0	5,644	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
23	土	曇一時雨	26.8	0	5,754	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
24	日	晴時々曇	25.8	0	5,749	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
25	月	晴一時曇	25.6	0	5,753	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。発電機冷却用・海水取水ホース点検清掃(ホース交換)。
26	火	晴時々曇	25.8	0	5,767	無	無	無	無	無	無	無	無	無	発電機点検整備(D点検)潤滑油搬出。 中和槽撹拌機現場整備。
27	水	晴時々曇	26.4	0	5,784	無	無	無	無	無	無	無	無	無	発電機設備遮断器細密点検整備(No.1)。
28	木	晴時々雨	27.0	0	5,782	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。発電機設備遮断器細密点検整備(No.2)。
29	金	晴	26.8	0	5,679	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
30	土	晴後時々曇	26.3	0	5,785	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
累計		・・・	・・・	60,245	102,551										
平均		・・・	・・・	4,634	5,397										
日数		・・・	・・・	13	19										