大阪湾広域臨海環境整備センター 排水処理施設管理項目（神戸沖処分場）

2023年
12月

日付	曜日	天気	内水温 ℃	放流水量 m^3	還流水 m^3	送水設備 異常の有無	薬品設備 異常の有無	接触酸化槽 異常の有無	凝集沈殿槽 異常の有無	汚泥処理設備 異常の有無	滅菌槽 異常の有無	脱窒設備 異常の有無	高速ろ過設備 異常の有無	活性炭吸着 異常の有無	備考（異常時に講じた措置及び定期点検等）
1	金	曇後晴	11.0	0	5,643	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
2	土	晴	10.1	0	5,805	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
3	日	晴時々曇	9.9	0	5,793	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
4	月	晴	9.9	0	5,796	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。脱硝装置年次点検(No.2NOx計)。 計装機器年次点検整備。
5	火	曇時々雨	9.8	0	5,467	無	無	無	無	無	無	無	無	無	脱硝装置年次点検(No.2NOx計)。 計装機器年次点検整備。
6	水	晴後時々曇	10.1	2,976	1,835	無	無	無	無	無	無	無	無	無	県下一斉採水。計装機器年次点検整備。
7	木	晴時々曇	10.5	4,971	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	計装機器年次点検整備。
8	金	晴	10.3	4,969	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
9	土	曇時々晴	10.6	4,905	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
10	日	晴	11.1	4,927	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
11	月	曇後晴	11.9	1,790	3,776	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。発電機冷却ポンプ吐出ストレーナ交換整備。
12	火	曇時々雨	12.5	0	5,760	無	無	無	無	無	無	無	無	無	全窒素全リン自動測定装置現場整備。
13	水	晴	12.4	0	5,897	無	無	無	無	無	無	無	無	無	全窒素全リン自動測定装置現場整備。
14	木	曇時々晴	12.0	0	5,722	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
15	金	曇時々晴	12.6	0	5,886	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
16	土	曇後時々雨	13.6	0	5,898	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
17	日	晴	11.7	0	5,876	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
18	月	曇時々晴	9.5	0	5,524	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
19	火	曇時々晴	9.2	0	5,451	無	無	無	無	無	無	無	無	無	第一段逆浸透膜注入ポンプ(No.1，2)現場整備。 UV/COD相関調査。
20	水	曇時々晴	9.1	0	5,425	無	無	無	無	無	無	無	無	無	第一段逆浸透膜注入ポンプ(No.1，2)現場整備。
21	木	晴後一時曇	8.3	0	5,170	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。第一段逆浸透膜注入ポンプ(No.1，2)現場整備。
22	金	晴	6.8	0	5,154	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
23	土	晴	6.0	0	5,143	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
24	日	晴	6.1	0	5,145	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
25	月	晴後時々雨	6.5	0	4,911	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
26	火	晴	6.7	0	5,098	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
27	水	曇時々晴	7.1	0	4,754	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
28	木	晴時々曇	7.4	0	4,724	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
29	金	晴後一時曇	7.8	0	4,724	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
30	土	晴後時々曇	8.0	0	4,729	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
31	日	曇時々雨	8.6	0	4,742	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
累計		・・・	・・・	24,538	139,848										
平均		・・・	・・・	4,090	5,180										
日数		・・・	・・・	6	27										