大阪湾広域臨海環境整備センター　排水処理施設管理項目（神戸沖処分場）

2018年
7月

日付	曜日	天　気	内水温 ℃	放流水量 m^3	還流水 m^3	送水設備 異常の有無	薬品設備 異常の有無	接触酸化槽 異常の有無	凝集沈殿槽 異常の有無	汚泥処理設備 異常の有無	滅菌槽 異常の有無	高速ろ過設備 異常の有無	活性炭吸着 異常の有無	備　考 （異常時に講じた措置及び定期点検等）
1	日	晴時々薄曇	28.1	5,116	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
2	月	晴後一時曇	29.0	3,892	0	無	無	無	無	無	無	無	無	発電機F点検。
3	火	曇後一時雨	28.7	2,752	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
4	水	曇時々雨	27.4	2,754	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
5	木	大雨	25.6	3,021	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
6	金	大雨、雷を伴う	24.9	4,032	0	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。発電機F点検。
7	土	大雨	25.0	4,090	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
8	日	曇後時々晴	25.4	3,236	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
9	月	晴後薄曇	26.2	3,807	0	無	無	無	無	無	無	無	無	発電機F点検。
10	火	晴後薄曇	27.1	2,537	1,886	無	無	無	無	無	無	無	無	県下一斉採水。発電機F点検。
11	水	晴後曇	27.8	0	4,613	無	無	無	無	無	無	無	無	発電機F点検。
12	木	曇	28.3	0	4,105	無	無	無	無	無	無	無	無	発電機F点検。
13	金	薄曇	28.9	0	3,204	無	無	無	無	無	無	無	無	発電機F点検。
14	土	晴	29.5	0	2,633	無	無	無	無	無	無	無	無	
15	日	快晴	30.2	0	2,601	無	無	無	無	無	無	無	無	
16	月	晴後時々薄曇	30.6	0	2,554	無	無	無	無	無	無	無	無	
17	火	晴後薄曇	30.8	0	2,258	無	無	無	無	無	無	無	無	発電機F点検。
18	水	晴後一時薄曇	31.0	0	2,603	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。発電機F点検。
19	木	快晴	31.4	0	2,576	無	無	無	無	無	無	無	無	発電機F点検。海淡）第一段逆浸透膜注入ﾎﾟﾝﾌﾟ整備。
20	金	晴	31.5	1,601	1,003	無	無	無	無	無	無	無	無	発電機F点検。海淡）第一段逆浸透膜注入ﾎﾟﾝﾌﾟ整備。
21	土	晴	31.6	2,898	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
22	日	晴時々薄曇	31.5	2,879	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
23	月	晴	31.6	4,127	0	無	無	無	無	無	無	無	無	発電機F点検。海淡）第一段逆浸透膜注入ﾎﾟﾝﾌﾟ整備。 高速ろ過装置空洗ブロワ整備。
24	火	晴	31.7	5,084	0	無	無	無	無	無	無	無	無	発電機F点検。海淡）第一段逆浸透膜注入ﾎﾟﾝﾌﾟ整備。 高速ろ過装置空洗ブロワ整備。
25	水	晴後薄曇	31.3	5,182	0	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。発電機F点検。
26	木	薄曇後一時雨	31.2	5,154	0	無	無	無	無	無	無	無	無	発電機F点検。
27	金	晴一時曇	30.7	5,181	0	無	無	無	無	無	無	無	無	発電機F点検。
28	土	曇	30.0	5,184	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
29	日	曇時々雨	28.7	5,234	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
30	月	晴時々曇	28.2	5,095	0	無	無	無	無	無	無	無	無	発電機F点検。
31	火	晴	28.6	5,133	0	無	無	無	無	無	無	無	無	発電機F点検。
累計		・・・	・・・	87,989	30,036									
平均		・・・	・・・	4,000	2,731									
日数		・・・	・・・	22	11									