大阪湾広域臨海環境整備センター　排水処理施設管理項目（神戸沖処分場）

2018年
11月

日付	曜日	天　気	内水温	放流水量	還流水	送水設備	薬品設備	接触酸化槽	凝集沈殿槽	汚泥処理設備	滅菌槽	高速ろ過設備	活性炭吸着	備　　考
			℃	m^3	m^3	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	（異常時に講じた措置及び定期点検等）
1	木	曇一時晴	16.8	6,394	0	無	無	無	無	無	無	無	無	12,000㎥/h増量対応。放流ポンプ現場整備。 冷却水ポンプ現場整備。
2	金	晴後曇	16.3	6,928	0	無	無	無	無	無	無	無	無	放流ポンプ現場整備。冷却水ポンプ現場整備。
3	土	晴	16.1	7,273	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
4	日	晴一時曇	16.0	7,251	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
5	月	晴後時々曇	16.2	7,244	0	無	無	無	無	無	無	無	無	放流ポンプ現場整備。冷却水ポンプ現場整備。
6	火	曇後晴	16.8	7,211	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
7	水	晴後薄曇	16.8	7,148	0	無	無	無	無	無	無	無	無	給水タンク5槽年次点検清掃。
8	木	晴後薄曇	16.8	3,535	2,000	無	無	無	無	無	無	無	無	県下一斉採水。発電機工場整備。
9	金	曇一時雨	17.1	0	4,537	無	無	無	無	無	無	無	無	発電機工場整備。薬品配管気密試験。 発電機排ガス調査。
10	土	晴	17.6	0	4,534	無	無	無	無	無	無	無	無	
11	日	晴後薄曇	17.2	0	4,534	無	無	無	無	無	無	無	無	
12	月	曇一時雨	16.9	0	4,533	無	無	無	無	無	無	無	無	発電機工場整備。薬品配管気密試験。
13	火	曇	16.7	0	4,536	無	無	無	無	無	無	無	無	12,000㎥/h増量対応。
14	水	晴一時曇	16.0	0	4,536	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。発電機工場整備。
15	木	晴	15.8	0	4,539	無	無	無	無	無	無	無	無	発電機工場整備。
16	金	曇一時晴	15.5	0	4,543	無	無	無	無	無	無	無	無	発電機工場整備。散気ブロワ現場整備。 ディーゼル発電機回転計交換。
17	土	薄曇後晴	15.4	0	4,541	無	無	無	無	無	無	無	無	
18	日	晴後曇	15.3	0	4,541	無	無	無	無	無	無	無	無	
19	月	曇	15.1	0	4,540	無	無	無	無	無	無	無	無	発電機工場整備。生物汚泥引抜ポンプ現場整備。
20	火	晴	14.9	0	4,468	無	無	無	無	無	無	無	無	発電機工場整備。原水ポンプ点検。 海水淡水化装置年次点検。
21	水	薄曇一時晴	14.5	0	4,493	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。発電機工場整備。原水ポンプ点検。 急速撹拌機現場整備。
22	木	曇時々雨	14.2	0	4,432	無	無	無	無	無	無	無	無	循環ポンプ現場整備。
23	金	晴後一時曇	13.6	0	4,540	無	無	無	無	無	無	無	無	
24	土	快晴	13.2	0	4,544	無	無	無	無	無	無	無	無	
25	日	晴	13.0	0	4,541	無	無	無	無	無	無	無	無	
26	月	薄曇	12.9	0	4,540	無	無	無	無	無	無	無	無	凝集沈殿槽汚泥掻寄機現場整備。発電機工場整備。
27	火	晴後曇	13.0	0	4,526	無	無	無	無	無	無	無	無	発電機工場整備。循環ポンプ現場整備。
28	水	晴後曇時々雨	13.2	0	4,543	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。発電機工場整備。
29	木	晴	13.2	0	4,542	無	無	無	無	無	無	無	無	発電機工場整備。緩速撹拌機現場整備。
30	金	晴	13.0	0	1,725	無	無	無	無	無	無	無	無	発電機工場整備。
累計		・・・	・・・	52,984	98,809									
平均		・・・	・・・	6,623	4,296									
日数		・・・	・・・	8	23									