大阪湾広域臨海環境整備センター　排水処理施設管理項目(神戸沖処分場)

2019年
9月

日付	曜日	天　気	内水温 ℃	放流水量 m^3	還流水 m^3	送水設備 異常の有無	薬品設備 異常の有無	接触酸化槽 異常の有無	凝集沈殿槽 異常の有無	汚泥処理設備 異常の有無	滅菌槽 異常の有無	高速ろ過設備 異常の有無	活性炭吸着 異常の有無	備　考 (異常時に講じた措置及び定期点検等)
1	日	曇	27.1	6,605	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
2	月	薄曇	27.6	6,688	0	無	無	無	無	無	無	無	無	脱硝装置年次点検。
3	火	晴	28.4	6,335	0	無	無	無	無	無	無	無	無	脱硝装置年次点検。
4	水	薄曇一時晴	29.1	6,468	0	無	無	無	無	無	無	無	無	県下一斉採水。
5	木	薄曇後一時雨	29.1	6,188	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
6	金	晴一時薄曇	29.2	6,065	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
7	土	薄曇一時晴	29.1	5,993	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
8	日	晴後一時曇	29.6	5,851	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
9	月	薄曇時々晴	29.9	5,565	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
10	火	晴一時曇	30.0	5,760	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
11	水	晴後時々雨	30.4	5,054	0	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
12	木	晴後一時薄曇	29.3	4,318	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
13	金	雨後曇	27.2	4,297	0	無	無	無	無	無	無	無	無	海水淡水化装置年次点検整備。
14	土	晴後一時曇	26.4	4,219	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
15	日	晴	26.8	4,263	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
16	月	晴	26.7	4,220	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
17	火	晴後曇	26.5	4,120	0	無	無	無	無	無	無	無	無	海水淡水化装置年次点検整備。 原水取水ポンプ点検整備。
18	水	曇時々晴	26.0	4,174	0	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
19	木	晴	25.1	1,954	2,151	無	無	無	無	無	無	無	無	海水淡水化装置年次点検整備。
20	金	曇後雨	24.0	0	4,104	無	無	無	無	無	無	無	無	
21	土	曇	23.5	0	4,102	無	無	無	無	無	無	無	無	
22	日	曇後一時雨	23.3	0	4,104	無	無	無	無	無	無	無	無	
23	月	曇時々晴一時雨	23.8	0	4,103	無	無	無	無	無	無	無	無	
24	火	曇一時晴	23.6	0	4,100	無	無	無	無	無	無	無	無	循環ポンプ点検整備。 生物汚泥引抜ポンプ点検整備。
25	水	晴	23.4	0	4,095	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。海水取水ホース点検清掃。 循環ポンプ点検整備。
26	木	晴	23.4	0	4,101	無	無	無	無	無	無	無	無	凝沈汚泥引抜ポンプ点検整備。
27	金	曇	24.0	0	4,099	無	無	無	無	無	無	無	無	凝沈汚泥引抜ポンプ点検整備。 分離液ポンプ点検整備。
28	土	曇	24.3	0	4,100	無	無	無	無	無	無	無	無	
29	日	曇一時晴	24.9	0	4,098	無	無	無	無	無	無	無	無	
30	月	薄曇後一時晴	25.5	0	4,076	無	無	無	無	無	無	無	無	濃縮汚泥引抜ポンプ点検整備。 空洗ブロワ点検整備。
累計		・・・	・・・	98,137	47,232									
平均		・・・	・・・	5,165	3,936									
日数		・・・	・・・	19	12									