大阪湾広域臨海環境整備センター 排水処理施設管理項目（神戸沖処分場）

2019年
11月

日付	曜日	天 気	内水温 ℃	放流水量 m^3	還流水 m^3	送水設備 異常の有無	薬品設備 異常の有無	接触酸化槽 異常の有無	凝集沈殿槽 異常の有無	汚泥処理設備 異常の有無	滅菌槽 異常の有無	高速ろ過設備 異常の有無	活性炭吸着 異常の有無	備 考 （異常時に講じた措置及び定期点検等）
1	金	晴後一時曇	18.7	2,170	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
2	土	晴	18.2	2,474	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
3	日	曇一時晴	18.0	2,469	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
4	月	晴	17.8	2,439	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
5	火	快晴	17.3	2,473	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
6	水	快晴	17.0	1,419	1,250	無	無	無	無	無	無	無	無	県下一斉採水。
7	木	薄曇一時晴	16.7	0	1,510	無	無	無	無	無	無	無	無	発電機工場整備(No.1)
8	金	晴一時曇	16.7	0	1,300	無	無	無	無	無	無	無	無	発電機工場整備(No.1)
9	土	快晴	16.4	0	2,643	無	無	無	無	無	無	無	無	
10	日	晴後薄曇	16.2	0	2,642	無	無	無	無	無	無	無	無	
11	月	曇時々晴後一時雨	15.9	0	2,643	無	無	無	無	無	無	無	無	pH調整槽撹拌機点検整備。
12	火	晴	15.9	0	2,660	無	無	無	無	無	無	無	無	中和槽撹拌機点検整備。 発電機室排気ファンNo.1、2点検整備。
13	水	晴後曇	15.8	0	2,639	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。 凝集助剤タンク撹拌機点検整備。
14	木	曇時々晴	16.1	0	2,636	無	無	無	無	無	無	無	無	
15	金	快晴	15.4	0	2,637	無	無	無	無	無	無	無	無	浄化槽点検整備。
16	土	快晴	15.2	0	2,637	無	無	無	無	無	無	無	無	
17	日	晴後薄曇	15.2	0	2,637	無	無	無	無	無	無	無	無	
18	月	曇後時々雨	15.3	0	2,639	無	無	無	無	無	無	無	無	計装機器年次点検。
19	火	晴一時薄曇	15.6	0	2,639	無	無	無	無	無	無	無	無	計装機器年次点検。
20	水	晴	14.7	0	3,864	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。 計装機器年次点検。 排気ファン点検整備。 姿勢制御水位計類取替。
21	木	晴一時曇	14.3	2,832	2,931	無	無	無	無	無	無	無	無	計装機器年次点検。 姿勢制御水位計類取替。
22	金	曇	13.8	5,857	0	無	無	無	無	無	無	無	無	姿勢制御水位計類取替。
23	土	晴一時曇	14.0	5,507	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
24	日	曇一時晴	14.3	5,326	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
25	月	曇	14.5	2,635	527	無	無	無	無	無	無	無	無	発電機工場整備(No.1)
26	火	晴時々曇	14.0	2,613	431	無	無	無	無	無	無	無	無	発電機工場整備(No.1)
27	水	曇	13.8	5,946	0	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。 発電機工場整備(No.1)
28	木	曇時々雨	13.4	5,910	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
29	金	晴	12.7	5,913	0	無	無	無	無	無	無	無	無	発電機工場整備(No.1)
30	土	晴	12.2	5,902	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
累計		・・・	・・・	61,885	40,864									
平均		・・・	・・・	3,868	2,270									
日数		・・・	・・・	16	18									