

大阪湾広域臨海環境整備センター 排水処理施設管理項目 (大阪沖埋立処分場)

令和 3年 3月

日付	曜日	天気	水温 ℃	放流量 m ³	送水設備 異常の有無	薬品設備 異常の有無	接触酸化槽 異常の有無	凝集沈殿槽 異常の有無	汚泥処理設備 異常の有無	滅菌槽 異常の有無	備考
											(異常時に講じた措置及び定期点検等)
1	月	晴	13.0	1,323	無	無	無	無	無	無	
2	火	雨	13.8	900	無	無	無	無	無	無	水質分析 (内水・放流口)
3	水	晴	12.8	1,255	無	無	無	無	無	無	
4	木	晴	12.8	1,382	無	無	無	無	無	無	
5	金	曇	13.7	1,310	無	無	無	無	無	無	
6	土	晴	14.1	1,430	無	無	無	無	無	無	
7	日	晴	13.5	1,414	無	無	無	無	無	無	
8	月	曇	13.1	1,448	無	無	無	無	無	無	
9	火	晴	12.4	520	無	無	無	無	無	無	水質分析 (内水・放流口)
10	水	晴			無	無	無	無	無	無	設備点検の為、水処理停止 (発電機停止の為データ無し)
11	木	曇			無	無	無	無	無	無	設備点検の為、水処理停止 (発電機停止の為データ無し)
12	金	雨	13.9	875	無	無	無	無	無	無	
13	土	雨	14.1	1,492	無	無	無	無	無	無	
14	日	晴	14.0	1,530	無	無	無	無	無	無	
15	月	曇	14.3	1,409	無	無	無	無	無	無	
16	火	曇	14.7	1,408	無	無	無	無	無	無	水質分析 (内水・放流口)
17	水	晴	15.3	1,524	無	無	無	無	無	無	
18	木	晴	15.1	1,419	無	無	無	無	無	無	
19	金	曇	15.6	1,390	無	無	無	無	無	無	
20	土	晴	15.4	764	無	無	無	無	無	無	
21	日	雨	17.5	0	無	無	無	無	無	無	
22	月	曇	16.0	1,070	無	無	無	無	無	無	
23	火	晴	15.1	1,503	無	無	無	無	無	無	水質分析 (内水・放流口)
24	水	曇	15.8	1,451	無	無	無	無	無	無	
25	木	曇	16.4	1,401	無	無	無	無	無	無	
26	金	曇	16.6	1,413	無	無	無	無	無	無	
27	土	曇	17.1	1,453	無	無	無	無	無	無	
28	日	雨	17.4	1,479	無	無	無	無	無	無	
29	月	曇	17.3	1,405	無	無	無	無	無	無	
30	火	曇	18.3	1,433	無	無	無	無	無	無	水質分析 (内水・放流口)
31	水	曇	18.1	1,273	無	無	無	無	無	無	