大阪湾広域臨海環境整備センター　排水処理施設管理項目　（大阪沖埋立処分場）

令和　5年　 3 月

日付	曜日	天気	水温 ℃	放流水量 ㎥	送水設備 異常の有無	薬品設備 異常の有無	接触酸化槽 異常の有無	凝集沈殿槽 異常の有無	窒素除去設備 異常の有無	活性炭吸着塔 異常の有無	砂ろ過塔 異常の有無	放流槽 異常の有無	備考 （異常時に講じた措置及び定期点検等）
1	水	晴	10.0	3,426	無	無	無	無	無	無	無	無	
2	木	晴	9.8	3,294	無	無	無	無	無	無	無	無	
3	金	晴	9.7	3,522	無	無	無	無	無	無	無	無	
4	土	晴	9.8	3,495	無	無	無	無	無	無	無	無	
5	日	晴	10.2	3,482	無	無	無	無	無	無	無	無	
6	月	晴	10.4	2,317	無	無	無	無	無	無	無	無	
7	火	晴	11.4	1,515	無	無	無	無	無	無	無	無	水質分析（内水・放流口）
8	水	晴	11.3	2,705	無	無	無	無	無	無	無	無	
9	木	晴	13.0	1,625	無	無	無	無	無	無	無	無	
10	金	晴	13.2	1,876	無	無	無	無	無	無	無	無	
11	土	曇	13.2	2,146	無	無	無	無	無	無	無	無	
12	日	曇	13.4	1,428	無	無	無	無	無	無	無	無	
13	月	雨	16.6	490	無	無	無	無	無	無	無	無	
14	火	晴	14.5	326	無	無	無	無	無	無	無	無	水質分析（内水・放流口) 設備点検のため、放流停止（12:00～）
15	水	晴	14.7	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
16	木	曇	17.3	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
17	金	雨	15.0	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
18	土	雨	12.0	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
19	日	晴	13.2	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
20	月	晴	14.2	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
21	火	曇	15.6	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
22	水	晴	28.3	278	無	無	無	無	無	無	無	無	放流再開（12:00～）
23	木	雨	20.4	1,753	無	無	無	無	無	無	無	無	
24	金	曇	15.3	3,055	無	無	無	無	無	無	無	無	水質分析（内水・放流口）
25	土	雨	15.1	3,276	無	無	無	無	無	無	無	無	
26	日	雨	14.5	3,317	無	無	無	無	無	無	無	無	
27	月	晴	14.7	3,179	無	無	無	無	無	無	無	無	
28	火	晴	15.1	2,537	無	無	無	無	無	無	無	無	水質分析（内水・放流口）
29	水	晴	15.0	3,435	無	無	無	無	無	無	無	無	
30	木	晴	15.2	3,652	無	無	無	無	無	無	無	無	
31	金	曇	15.4	3,543	無	無	無	無	無	無	無	無	