大阪湾広域臨海環境整備センター 排水処理施設管理項目（神戸沖処分場）

2021年
8月

日付	曜日	天 気	内水温 ℃	放流水量 m^3	還流水 m^3	送水設備 異常の有無	薬品設備 異常の有無	接触酸化槽 異常の有無	凝集沈殿槽 異常の有無	汚泥処理設備 異常の有無	滅菌槽 異常の有無	高速ろ過設備 異常の有無	活性炭吸着 異常の有無	備 考 （異常時に講じた措置及び定期点検等）
1	日	晴後時々曇	30.6	5,301	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
2	月	晴時々曇	30.7	5,274	0	無	無	無	無	無	無	無	無	県下一斉採水。 発電機2号機点検整備(D点検)。
3	火	曇時々雨	30.2	5,348	0	無	無	無	無	無	無	無	無	発電機2号機点検整備(D点検)。
4	水	晴	30.2	5,340	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
5	木	晴一時曇	30.7	5,371	0	無	無	無	無	無	無	無	無	ポンプ室照明器具更新。
6	金	曇後一時晴	30.2	5,398	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
7	土	晴時々曇	30.3	5,387	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
8	日	晴後一時曇	30.6	5,352	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
9	月	雨時々曇	28.9	5,363	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
10	火	晴時々曇	27.3	5,357	0	無	無	無	無	無	無	無	無	海淡設備）次亜ﾀﾝｸ更新。
11	水	曇一時晴	27.6	2,488	2,664	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
12	木	雨時々曇	27.1	0	4,561	無	無	無	無	無	無	無	無	
13	金	大雨	26.5	0	4,558	無	無	無	無	無	無	無	無	
14	土	雨	26.1	0	4,558	無	無	無	無	無	無	無	無	
15	日	雨後曇一時晴	26.1	0	4,564	無	無	無	無	無	無	無	無	
16	月	雨時々曇	26.3	0	5,314	無	無	無	無	無	無	無	無	No.1脱硝装置年次点検(Nox分析計)。
17	火	大雨	26.0	3,499	2,260	無	無	無	無	無	無	無	無	
18	水	雨時々曇	26.0	5,573	0	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
19	木	雨時々曇	25.8	5,541	0	無	無	無	無	無	無	無	無	No.1脱硝装置年次点検(Nox分析計)。
20	金	曇時々雨	25.5	5,526	0	無	無	無	無	無	無	無	無	発電機D点検用潤滑油搬出。
21	土	曇時々雨	25.7	5,544	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
22	日	曇後時々雨	26.5	5,515	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
23	月	曇一時雨	27.3	5,576	0	無	無	無	無	無	無	無	無	No.2脱硝装置年次点検(Nox分析計)。
24	火	曇後一時雨	27.6	5,422	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
25	水	曇後時々晴	27.6	5,498	0	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
26	木	曇時々晴	28.3	5,514	0	無	無	無	無	無	無	無	無	No.2脱硝装置年次点検(Nox分析計)。 No.2冷却水ポンプ現場整備。
27	金	晴	28.9	5,487	0	無	無	無	無	無	無	無	無	No.2冷却水ポンプ現場整備。
28	土	晴	29.4	5,465	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
29	日	晴	29.9	5,484	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
30	月	晴時々曇	30.2	5,504	0	無	無	無	無	無	無	無	無	No.1脱硝装置年次点検。
31	火	晴時々曇	30.0	5,487	0	無	無	無	無	無	無	無	無	No.1脱硝装置年次点検。
累計		・・・	・・・	136,614	28,479									
平均		・・・	・・・	5,254	4,068									
日数		・・・	・・・	26	7									