大阪湾広域臨海環境整備センター　排水処理施設管理項目（神戸沖処分場）

2022年
7月

日付	曜日	天気	内水温 ℃	放流水量 m^3	還流水 m^3	送水設備 異常の有無	薬品設備 異常の有無	接触酸化槽 異常の有無	凝集沈殿槽 異常の有無	汚泥処理設備 異常の有無	滅菌槽 異常の有無	脱窒設備 異常の有無	高速ろ過設備 異常の有無	活性炭吸着 異常の有無	備考（異常時に講じた措置及び定期点検等）
1	金	晴	29.8	0	5,760	無	無	無	無	無	無	無	無	無	凝集沈殿槽汚泥掻寄機点検整備。
2	土	晴	30.1	0	5,760	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
3	日	曇時々雨	29.7	0	5,763	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
4	月	雨時々曇	29.1	0	5,767	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。発電機点検整備(No.1)F点検。
5	火	雨時々曇	28.5	3,467	2,292	無	無	無	無	無	無	無	無	無	発電機点検整備(No.1)F点検。
6	水	曇一時雨	28.8	5,400	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	発電機点検整備(No.1)F点検。
7	木	晴後一時曇	29.2	2,398	3,364	無	無	無	無	無	無	無	無	無	県下一斉採水。発電機(No.1)F点検。
8	金	曇後一時雨	29.3	1,141	4,619	無	無	無	無	無	無	無	無	無	発電機点検整備(No.1)F点検。 発電機冷却用・海淡取水ホース点検清掃(ホース清掃)。
9	土	曇時々晴	29.3	0	5,759	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
10	日	雨時々曇後晴	29.2	0	5,759	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
11	月	曇時々晴	29.6	0	5,760	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。発電機点検整備(No.1)F点検。 発電機冷却用・海水取水ホース点検清掃(ホース交換)。 Nox・O2分析計補修。
12	火	大雨時々曇	29.0	3,684	2,076	無	無	無	無	無	無	無	無	無	発電機点検整備(No.1)F点検。
13	水	曇一時晴	29.1	5,503	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	発電機点検整備(No.1)F点検。
14	木	雨時々曇	28.7	5,595	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。発電機点検整備(No.1)F点検。 浄化槽定期点検、清掃。
15	金	曇後一時雨	28.5	5,559	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	発電機点検整備(No.1)F点検。
16	土	曇後時々雨	28.2	5,547	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
17	日	晴後一時曇	28.4	5,565	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
18	月	曇後一時晴	28.7	5,555	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
19	火	雨時々曇	28.0	5,587	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。発電機点検整備(No.1)F点検。
20	水	曇時々晴	28.0	5,493	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
21	木	曇後一時雨	28.6	5,550	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
22	金	晴後曇一時雨	28.4	5,377	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
23	土	曇時々晴	28.2	5,261	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
24	日	晴	28.1	5,257	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
25	月	晴一時曇	28.4	5,503	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。発電機点検整備(No.2)F点検。
26	火	晴	29.4	5,198	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	発電機点検整備(No.2)F点検。
27	水	曇後晴一時雨	29.9	3,517	2,242	無	無	無	無	無	無	無	無	無	発電機点検整備(No.2)F点検。
28	木	晴、雷を伴う	30.3	0	5,750	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。発電機点検整備(No.2)F点検。
29	金	晴一時曇	30.5	0	5,762	無	無	無	無	無	無	無	無	無	発電機点検整備(No.2)F点検。
30	土	曇、雷を伴う	30.7	0	5,758	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
31	日	晴一時曇	30.9	0	5,758	無	無	無	無	無	無		無	無	
累計		・・・	・・・	96,157	77,949										
平均		・・・	・・・	4,808	4,872										
日数		・・・	・・・	20	16										