大阪湾広域臨海環境整備センター　排水処理施設管理項目（神戸沖処分場）

2022年
8月

日付	曜日	天気	内水温 ℃	放流水量 m^3	還流水 m^3	送水設備 異常の有無	薬品設備 異常の有無	接触酸化槽 異常の有無	凝集沈殿槽 異常の有無	汚泥処理設備 異常の有無	滅菌槽 異常の有無	脱窒設備 異常の有無	高速ろ過設備 異常の有無	活性炭吸着 異常の有無	備考（異常時に講じた措置及び定期点検等）
1	月	晴一時曇	31.3	0	5,763	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。発電機点検整備(No.2)F点検。
2	火	晴一時曇	31.3	3,191	2,568	無	無	無	無	無	無	無	無	無	発電機点検整備(No.2)F点検。
3	水	晴後一時曇、雷を伴う	31.2	5,496	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	県下一斉採水。発電機点検整備(No.2)F点検。
4	木	曇時々晴、雷を伴う	31.3	5,509	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	発電機点検整備(No.2)F点検。
5	金	曇後雨時々晴、雷を伴う	30.8	5,497	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	発電機点検整備(No.2)F点検。
6	土	曇時々大雨一時晴、雷を伴う	30.3	5,530	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
7	日	晴一時曇、雷を伴う	30.6	5,555	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
8	月	晴	31.2	5,496	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。発電機点検整備(No.2)F点検。
9	火	晴時々曇	31.3	5,523	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
10	水	晴時々曇	31.1	5,492	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
11	木	晴時々曇	31.0	5,493	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
12	金	曇後一時晴	30.5	2,994	2,217	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
13	土	晴後一時曇、雷を伴う	30.6	0	4,562	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
14	日	曇後一時晴、雷を伴う	30.6	0	4,560	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
15	月	晴時々曇	30.8	0	4,559	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
16	火	曇時々雨	30.4	0	4,560	無	無	無	無	無	無	無	無	無	脱硝装置年次点検(足場設置)。
17	水	曇時々大雨、雷を伴う	29.7	0	5,037	無	無	無	無	無	無	無	無	無	原水スクリーン点検整備(No.1・No.2)。
18	木	雨時々曇後晴	29.0	0	5,758	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
19	金	晴一時曇	29.1	0	5,758	無	無	無	無	無	無	無	無	無	発電機F点検(潤滑油搬出)。
20	土	曇後一時雨	29.5	0	5,757	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
21	日	雨時々曇、雷を伴う	29.7	0	5,762	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
22	月	曇時々晴	29.9	2,133	3,625	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。脱硝装置年次点検(No.1排ガス分析計)。
23	火	曇一時晴	30.1	5,457	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	脱硝装置年次点検(No.1排ガス分析計)。
24	水	曇一時雨	29.9	5,429	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
25	木	曇時々晴一時雨、雷を伴う	29.1	5,453	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
26	金	曇時々晴	29.1	5,405	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
27	土	曇一時雨後時々晴	28.9	5,404	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
28	日	曇後一時晴	27.6	5,424	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
29	月	晴	26.5	5,389	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。脱硝装置年次点検(No.2排ガス分析計)。
30	火	雨時々晴後曇、雷を伴う	26.6	2,176	3,394	無	無	無	無	無	無	無	無	無	脱硝装置年次点検(No.2排ガス分析計)。
31	水	晴時々曇	27.4	0	5,753	無	無	無	無	無	無		無	無	
累計		・・・	・・・	98,046	69,633										
平均		・・・	・・・	4,902	4,642										
日数		・・・	・・・	20	15										