# 大阪湾広域臨海環境整備センター 排水処理施設管理項目（神戸沖処分場）

2023年
4月

| 日付 | 曜日 | 天 気 | 内水温 ℃ | 放流水量 $m^3$ | 還流水 $m^3$ | 送水設備 異常の有無 | 薬品設備 異常の有無 | 接触酸化槽 異常の有無 | 凝集沈殿槽 異常の有無 | 汚泥処理設備 異常の有無 | 滅菌槽 異常の有無 | 脱窒設備 異常の有無 | 高速ろ過設備 異常の有無 | 活性炭吸着 異常の有無 | 備 考 （異常時に講じた措置及び定期点検等） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土 | 晴後一時曇 | 15.4 | 0 | 5,733 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 2 | 日 | 晴後時々曇 | 15.7 | 0 | 5,732 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 3 | 月 | 晴時々曇 | 15.6 | 0 | 5,735 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 採水。 |
| 4 | 火 | 晴後一時曇 | 15.6 | 0 | 5,736 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 5 | 水 | 曇後一時雨 | 16.3 | 0 | 5,732 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 6 | 木 | 曇時々雨 | 16.4 | 0 | 5,738 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 採水。 |
| 7 | 金 | 大雨 | 16.5 | 0 | 5,736 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 脱硝装置 触媒点検清掃(足場設置) |
| 8 | 土 | 曇後晴 | 16.1 | 0 | 5,737 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 9 | 日 | 晴 | 15.6 | 0 | 5,733 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 10 | 月 | 晴 | 16.2 | 0 | 5,420 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 採水。発電機熱交換器整備・点検清掃(No.1) |
| 11 | 火 | 曇後晴 | 17.1 | 2,961 | 2,088 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 発電機熱交換器整備・点検清掃(No.2) |
| 12 | 水 | 曇時々雨 | 17.3 | 4,921 | 0 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 県下一斉採水。<br>脱硝装置 触媒点検清掃(No.1) |
| 13 | 木 | 晴 | 16.6 | 4,913 | 0 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 脱硝装置 触媒点検清掃(No.1) |
| 14 | 金 | 曇時々晴 | 17.2 | 4,935 | 0 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 15 | 土 | 雨後時々曇 | 16.8 | 4,993 | 0 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 16 | 日 | 晴時々曇 | 16.9 | 4,922 | 0 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 17 | 月 | 曇時々晴 | 17.2 | 4,950 | 0 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 採水。 |
| 18 | 火 | 曇時々晴 | 17.0 | 4,912 | 0 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 脱硝装置 触媒点検清掃(No.2) |
| 19 | 水 | 曇時々雨 | 17.3 | 4,959 | 0 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 脱硝装置 触媒点検清掃(No.2) |
| 20 | 木 | 曇後晴 | 17.8 | 4,938 | 0 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 採水。 |
| 21 | 金 | 曇時々晴 | 18.7 | 2,229 | 3,183 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 22 | 土 | 晴 | 17.9 | 0 | 5,733 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 23 | 日 | 晴 | 17.2 | 0 | 5,737 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 24 | 月 | 曇 | 15.7 | 0 | 1,817 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 採水。No.1NOx-O2計部品交換補修。 |
| 25 | 火 | 雨時々曇 | 13.6 | 0 | 0 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | No.2NOx-O2計部品交換補修。 |
| 26 | 水 | 雨後時々曇 | 14.5 | 0 | 3,689 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 27 | 木 | 晴 | 15.3 | 0 | 5,729 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 採水。 |
| 28 | 金 | 晴時々曇 | 16.6 | 0 | 5,710 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 29 | 土 | 晴後雨 | 17.3 | 0 | 5,736 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 30 | 日 | 曇時々雨 | 17.8 | 0 | 5,735 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 累計 | | ・・・ | ・・・ | 49,633 | 102,189 | | | | | | | | | | |
| 平均 | | ・・・ | ・・・ | 4,512 | 5,109 | | | | | | | | | | |
| 日数 | | ・・・ | ・・・ | 11 | 20 | | | | | | | | | | |