大阪湾広域臨海環境整備センター　排水処理施設管理項目（神戸沖処分場）

2023年
10月

日付	曜日	天気	内水温 ℃	放流水量 m^3	還流水 m^3	送水設備 異常の有無	薬品設備 異常の有無	接触酸化槽 異常の有無	凝集沈殿槽 異常の有無	汚泥処理設備 異常の有無	滅菌槽 異常の有無	脱窒設備 異常の有無	高速ろ過設備 異常の有無	活性炭吸着 異常の有無	備考（異常時に講じた措置及び定期点検等）
1	日	曇一時雨	26.1	0	5,778	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
2	月	晴時々曇	25.0	0	5,816	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。発電機2号機A点検。
3	火	曇時々晴	24.0	0	5,836	無	無	無	無	無	無	無	無	無	発電機2号機A点検。
4	水	曇時々晴	23.9	0	5,526	無	無	無	無	無	無	無	無	無	発電機1号排ガス測定。
5	木	曇一時雨	23.4	3,243	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
6	金	晴時々曇	22.0	2,278	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	県下一斉採水。
7	土	曇時々晴	21.3	0	5,846	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
8	日	雨時々曇	20.4	0	5,824	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
9	月	曇時々雨	20.1	0	5,823	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
10	火	曇一時雨	20.6	0	5,833	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
11	水	晴時々曇	20.5	0	5,830	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
12	木	晴	20.1	0	5,832	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
13	金	晴後一時曇	19.9	0	5,841	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
14	土	曇時々雨	19.5	0	5,843	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
15	日	晴	19.8	0	5,850	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
16	月	晴	20.0	0	5,853	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。海水淡水化装置ろ過器ろ材交換、交換整備。
17	火	晴	20.3	0	5,862	無	無	無	無	無	無	無	無	無	海水淡水化装置ろ過器ろ材交換、交換整備。 ろ過処理水槽蓋交換。
18	水	晴	20.3	0	5,968	無	無	無	無	無	無	無	無	無	海水淡水化装置ろ過器ろ材交換、交換整備。 第1段逆浸透膜（RO膜エレメント及び端板取替）。
19	木	晴	20.7	0	5,677	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
20	金	曇時々晴	20.9	0	5,869	無	無	無	無	無	無	無	無	無	脱硝装置年次点検用足場設置。 脱硝装置触媒交換用足場設置。
21	土	晴後曇	19.6	0	5,869	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
22	日	晴後一時曇	18.8	0	5,857	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
23	月	晴	18.8	0	5,697	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。原水ポンプ(No.1～No.4)年次点検。
24	火	晴	19.0	0	5,739	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
25	水	曇後晴	19.3	0	5,760	無	無	無	無	無	無	無	無	無	放流ポンプ(No.1)現場整備。
26	木	晴後一時曇	19.4	0	5,749	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。冷却ポンプ(No.1)現場整備。 放流ポンプ(No.2)現場整備。
27	金	晴後一時雨	19.4	0	5,753	無	無	無	無	無	無	無	無	無	放流ポンプ(No.3)現場整備。
28	土	晴一時曇	19.2	0	5,764	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
29	日	晴	18.6	0	5,753	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
30	月	晴後一時曇	18.3	0	5,747	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。No.1脱硝装置年次点検。 No.1脱硝装置触媒交換。No.1脱硝装置触媒交換。 重油ホース更新。
31	火	晴	18.2	0	5,755	無	無	無	無	無	無	無	無	無	No.1脱硝装置年次点検。No.1脱硝装置触媒交換。 重油ホース更新。
累計		・・・	・・・	5,521	168,150										
平均		・・・	・・・	2,761	5,798										
日数		・・・	・・・	2	29										