大阪湾広域臨海環境整備センター 排水処理施設管理項目（神戸沖処分場）

2024年
7月

日付	曜日	天気	内水温 ℃	放流水量 m^3	還流水 m^3	送水設備 異常の有無	薬品設備 異常の有無	接触酸化槽 異常の有無	凝集沈殿槽 異常の有無	汚泥処理設備 異常の有無	滅菌槽 異常の有無	脱窒設備 異常の有無	高速ろ過設備 異常の有無	活性炭吸着 異常の有無	備考（異常時に講じた措置及び定期点検等）
1	月	雨後時々曇	25.7	4,919	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
2	火	曇時々雨	25.6	4,910	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	No.1発電機点検整備(電気設備)
3	水	曇後晴	25.8	4,837	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	No.1発電機点検整備(電気設備)
4	木	晴時々曇	26.3	4,919	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	No.2発電機点検整備(電気設備)
5	金	晴	27.1	4,904	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。No.2発電機点検整備(電気設備) 発電機点検整備用潤滑油搬出。
6	土	晴	27.9	4,856	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
7	日	晴	28.5	4,912	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
8	月	晴時々曇	29.2	5,229	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
9	火	曇一時晴	29.5	5,575	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
10	水	曇一時晴	29.2	5,602	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
11	木	雨時々曇	28.1	5,569	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
12	金	雨時々曇	27.4	5,476	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
13	土	曇一時晴	27.4	5,581	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
14	日	雨時々曇	27.4	5,544	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
15	月	雨時々曇	27.3	5,533	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
16	火	晴後曇	27.5	5,602	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。海水淡水化装置濁度計点検整備。
17	水	晴時々曇	27.8	5,713	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
18	木	晴時々曇	28.4	5,680	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。浄化槽点検清掃。
19	金	晴一時曇	29.1	5,277	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	高速ろ過空洗ﾌﾞﾛﾜ3号現場整備。
20	土	曇時々晴	29.6	5,518	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
21	日	晴	29.7	3,703	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
22	月	晴時々曇	29.9	2,366	909	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。高速ろ過空洗ﾌﾞﾛﾜ4号現場整備。
23	火	晴	30.8	5,596	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	散気ブロワ(No.1-2)現場整備。
24	水	曇時々晴	30.8	5,085	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	原水スクリーン現場整備。緩速撹拌機3号現場整備。
25	木	曇一時晴	30.8	5,126	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。凝集沈殿槽汚泥掻寄機現場整備。
26	金	晴	30.8	3,248	671	無	無	無	無	無	無	無	無	無	散気ブロワ(No.2-2)現場整備。 活性炭原水ポンプ8号分解整備。
27	土	晴時々曇	31.2	5,581	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
28	日	晴	31.3	5,272	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
29	月	晴	31.7	5,376	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
30	火	晴後一時雨	31.4	5,259	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	発電機冷却用・海淡用海水取水ホース(製作)
31	水	曇一時雨後晴	31.1	5,443	0	無	無	無	無	無	無	無	無	無	硫酸注入ポンプNo.1・No.2更新。 ポリ鉄注入ポンプNo.2現場整備。 苛性ソーダ注入ポンプNo.2現場整備。
累計		・・・	・・・	158,211	1,580										
平均		・・・	・・・	5,104	790										
日数		・・・	・・・	31	2										