

令和6年8月

大阪湾広域臨海環境整備センター

排水処理施設管理項目（泉大津沖処分場）

| 日付 | 曜日 | 天候 | 放流水   |                   | 送水設備  | 薬品設備  | 脱窒槽   | 接触酸化槽 | 凝集沈殿槽 | 汚泥処理設備 | 滅菌槽   | 備 考   |                       |
|----|----|----|-------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-----------------------|
|    |    |    | 水温 °C | 水量 m <sup>3</sup> | 異常の有無 | 異常の有無 | 異常の有無 | 異常の有無 | 異常の有無 | 異常の有無  | 異常の有無 | 異常の有無 | ( 異常時に講じた措置および定期点検等 ) |
| 1  | 木  | 晴  | 31.2  | 2,515             | 有 (無) | 有 (無) | 有 無   | 有 無   | 有 無   | 有 無    | 有 無   | 有 無   |                       |
| 2  | 金  | 晴  | 31.2  | 2,529             | 有 (無) | 有 (無) | 有 無   | 有 無   | 有 無   | 有 無    | 有 無   | 有 無   |                       |
| 3  | 土  | 晴  | 31.5  | 2,528             | 有 (無) | 有 (無) | 有 無   | 有 無   | 有 無   | 有 無    | 有 無   | 有 無   |                       |
| 4  | 日  | 晴  | 31.7  | 2,528             | 有 (無) | 有 (無) | 有 無   | 有 無   | 有 無   | 有 無    | 有 無   | 有 無   |                       |
| 5  | 月  | 晴  | 31.7  | 2,516             | 有 (無) | 有 (無) | 有 無   | 有 無   | 有 無   | 有 無    | 有 無   | 有 無   |                       |
| 6  | 火  | 晴  | 31.7  | 2,509             | 有 (無) | 有 (無) | 有 無   | 有 無   | 有 無   | 有 無    | 有 無   | 有 無   |                       |
| 7  | 水  | 晴  | 31.5  | 2,501             | 有 (無) | 有 (無) | 有 無   | 有 無   | 有 無   | 有 無    | 有 無   | 有 無   |                       |
| 8  | 木  | 晴  | 31.0  | 2,502             | 有 (無) | 有 (無) | 有 無   | 有 無   | 有 無   | 有 無    | 有 無   | 有 無   | 水質調査                  |
| 9  | 金  | 晴  | 30.7  | 2,487             | 有 (無) | 有 (無) | 有 無   | 有 無   | 有 無   | 有 無    | 有 無   | 有 無   |                       |
| 10 | 土  | 晴  | 30.6  | 2,486             | 有 (無) | 有 (無) | 有 無   | 有 無   | 有 無   | 有 無    | 有 無   | 有 無   |                       |
| 11 | 日  | 晴  | 30.1  | 2,486             | 有 (無) | 有 (無) | 有 無   | 有 無   | 有 無   | 有 無    | 有 無   | 有 無   |                       |
| 12 | 月  | 晴  | 29.5  | 2,486             | 有 (無) | 有 (無) | 有 無   | 有 無   | 有 無   | 有 無    | 有 無   | 有 無   |                       |
| 13 | 火  | 晴  | 29.6  | 2,475             | 有 (無) | 有 (無) | 有 無   | 有 無   | 有 無   | 有 無    | 有 無   | 有 無   |                       |
| 14 | 水  | 晴  | 29.6  | 2,482             | 有 (無) | 有 (無) | 有 無   | 有 無   | 有 無   | 有 無    | 有 無   | 有 無   | 水質調査                  |
| 15 | 木  | 晴  | 29.6  | 2,474             | 有 (無) | 有 (無) | 有 無   | 有 無   | 有 無   | 有 無    | 有 無   | 有 無   |                       |
| 16 | 金  | 晴  | 29.6  | 2,476             | 有 (無) | 有 (無) | 有 無   | 有 無   | 有 無   | 有 無    | 有 無   | 有 無   |                       |
| 17 | 土  | 晴  | 28.8  | 2,476             | 有 (無) | 有 (無) | 有 無   | 有 無   | 有 無   | 有 無    | 有 無   | 有 無   |                       |
| 18 | 日  | 晴  | 28.6  | 2,475             | 有 (無) | 有 (無) | 有 無   | 有 無   | 有 無   | 有 無    | 有 無   | 有 無   |                       |
| 19 | 月  | 曇  | 28.1  | 72                | 有 (無) | 有 (無) | 有 無   | 有 無   | 有 無   | 有 無    | 有 無   | 有 無   | 運転停止（凝集沈殿槽及び汚泥濃縮槽修繕）  |
| 20 | 火  | 曇  | -     | 0                 | 有 (無) | 有 (無) | 有 無   | 有 無   | 有 無   | 有 無    | 有 無   | 有 無   | 水質調査                  |
| 21 | 水  | 晴  | -     | 0                 | 有 (無) | 有 (無) | 有 無   | 有 無   | 有 無   | 有 無    | 有 無   | 有 無   |                       |
| 22 | 木  | 晴  | -     | 0                 | 有 (無) | 有 (無) | 有 無   | 有 無   | 有 無   | 有 無    | 有 無   | 有 無   |                       |
| 23 | 金  | 晴  | -     | 0                 | 有 (無) | 有 (無) | 有 無   | 有 無   | 有 無   | 有 無    | 有 無   | 有 無   |                       |
| 24 | 土  | 晴  | -     | 0                 | 有 (無) | 有 (無) | 有 無   | 有 無   | 有 無   | 有 無    | 有 無   | 有 無   |                       |
| 25 | 日  | 曇  | -     | 0                 | 有 (無) | 有 (無) | 有 無   | 有 無   | 有 無   | 有 無    | 有 無   | 有 無   |                       |
| 26 | 月  | 晴  | -     | 0                 | 有 (無) | 有 (無) | 有 無   | 有 無   | 有 無   | 有 無    | 有 無   | 有 無   |                       |
| 27 | 火  | 晴  | -     | 0                 | 有 (無) | 有 (無) | 有 無   | 有 無   | 有 無   | 有 無    | 有 無   | 有 無   | 水質調査                  |
| 28 | 水  | 晴  | -     | 0                 | 有 (無) | 有 (無) | 有 無   | 有 無   | 有 無   | 有 無    | 有 無   | 有 無   |                       |
| 29 | 木  | 曇  | -     | 0                 | 有 (無) | 有 (無) | 有 無   | 有 無   | 有 無   | 有 無    | 有 無   | 有 無   |                       |
| 30 | 金  | 晴  | -     | 0                 | 有 (無) | 有 (無) | 有 無   | 有 無   | 有 無   | 有 無    | 有 無   | 有 無   |                       |
| 31 | 土  | 雨  | -     | 0                 | 有 (無) | 有 (無) | 有 無   | 有 無   | 有 無   | 有 無    | 有 無   | 有 無   |                       |

※平成31年3月から排水処理を停止し、通水のみで放流