# 大阪湾広域臨海環境整備センター　排水処理施設管理項目　（大阪沖埋立処分場）

令和　2年　 9 月

| 日付 | 曜日 | 天気 | 水温<br>℃ | 放流水量<br>㎥ | 送水設備<br>異常の有無 | 薬品設備<br>異常の有無 | 接触酸化槽<br>異常の有無 | 凝集沈殿槽<br>異常の有無 | 汚泥処理設備<br>異常の有無 | 滅菌槽<br>異常の有無 | 備考<br>（異常時に講じた措置及び定期点検等） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 火 | 雨 | 34.3 | 0 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 水質測定（内水・放流口（内水循環口）） |
| 2 | 水 | 曇 | 33.8 | 0 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 3 | 木 | 晴 | 33.5 | 136 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 4 | 金 | 雨 | 33.2 | 0 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 5 | 土 | 曇 | 33.3 | 0 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 6 | 日 | 雨 | 33.2 | 0 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 7 | 月 | 雨 | 32.4 | 0 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 8 | 火 | 曇 | 32.0 | 0 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 水質測定（内水・放流口（内水循環口）） |
| 9 | 水 | 曇 | 30.9 | 0 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 10 | 木 | 曇 | 30.5 | 91 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 11 | 金 | 晴 | 30.4 | 647 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 12 | 土 | 晴 | 31.0 | 0 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 13 | 日 | 曇 | 30.7 | 0 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 14 | 月 | 晴 | 30.0 | 517 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 15 | 火 | 晴 | 29.5 | 2,144 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 水質測定（内水・放流口） |
| 16 | 水 | 晴 | 29.6 | 3,095 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 17 | 木 | 曇 | 30.1 | 2,260 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 18 | 金 | 曇 | 30.2 | 1,432 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 19 | 土 | 曇 | 29.7 | 0 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 20 | 日 | 曇 | 29.0 | 0 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 21 | 月 | 晴 | 28.8 | 726 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 22 | 火 | 晴 | 28.5 | 2,481 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 23 | 水 | 晴 | 28.6 | 1,050 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 水質測定（内水・放流口） |
| 24 | 木 | 晴 | 28.5 | 1,222 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 25 | 金 | 雨 | 27.5 | 2,569 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 26 | 土 | 曇 | 27.4 | 2,500 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 27 | 日 | 曇 | 27.3 | 2,385 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 28 | 月 | 曇 | 26.9 | 2,487 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 29 | 火 | 晴 | 27.0 | 2,550 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 水質測定（内水・放流口） |
| 30 | 水 | 曇 | 27.0 | 2,404 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| | | | | | | | | | | | |