

大阪湾広域臨海環境整備センター 排水処理施設管理項目 (大阪沖埋立処分場)

令和 3年 10月

日付	曜日	天気	水温 ℃	放流量 m ³	送水設備 異常の有無	薬品設備 異常の有無	接触酸化槽 異常の有無	凝集沈殿槽 異常の有無	汚泥処理設備 異常の有無	滅菌槽 異常の有無	備考 (異常時に講じた措置及び定期点検等)
1	金	曇	29.1	5,372	無	無	無	無	無	無	
2	土	曇	28.4	5,396	無	無	無	無	無	無	
3	日	曇	28.5	5,475	無	無	無	無	無	無	
4	月	晴	28.7	5,192	無	無	無	無	無	無	
5	火	晴	28.9	5,282	無	無	無	無	無	無	水質分析 (内水・放流口)
6	水	晴	28.6	5,316	無	無	無	無	無	無	
7	木	晴	28.8	5,082	無	無	無	無	無	無	
8	金	晴	29.3	5,218	無	無	無	無	無	無	
9	土	曇	29.3	5,452	無	無	無	無	無	無	
10	日	曇	29.4	5,452	無	無	無	無	無	無	
11	月	晴	29.0	5,380	無	無	無	無	無	無	
12	火	曇	29.0	5,308	無	無	無	無	無	無	水質分析 (内水・放流口)
13	水	晴	29.0	5,332	無	無	無	無	無	無	
14	木	晴	28.7	4,704	無	無	無	無	無	無	
15	金	晴	28.6	3,571	無	無	無	無	無	無	
16	土	雨	26.5	1,823	無	無	無	無	無	無	
17	日	雨	24.8	0	無	無	無	無	無	無	
18	月	晴	24.6	3,553	無	無	無	無	無	無	
19	火	晴	23.8	4,124	無	無	無	無	無	無	水質分析 (内水・放流口)
20	水	曇	22.8	4,685	無	無	無	無	無	無	
21	木	晴	22.2	4,400	無	無	無	無	無	無	
22	金	曇	22.6	4,324	無	無	無	無	無	無	
23	土	晴	22.3	4,202	無	無	無	無	無	無	
24	日	晴	21.9	4,186	無	無	無	無	無	無	
25	月	雨	21.0	4,359	無	無	無	無	無	無	
26	火	晴	21.7	4,439	無	無	無	無	無	無	水質分析 (内水・放流口)
27	水	晴	20.8	1,524	無	無	無	無	無	無	設備機器整備のため、発電機停止 (8:15~)
28	木	晴	21.8	0	無	無	無	無	無	無	発電機運転再開 (11:40~)
29	金	晴	21.8	2,330	無	無	無	無	無	無	
30	土	晴	20.2	430	無	無	無	無	無	無	
31	日	曇	22.1	0	無	無	無	無	無	無	