

大阪湾広域臨海環境整備センター 排水処理施設管理項目 (大阪沖埋立処分場)

令和 3年 7月

日付	曜日	天気	水温 ℃	放流量 m ³	送水設備 異常の有無	薬品設備 異常の有無	接触酸化槽 異常の有無	凝集沈殿槽 異常の有無	汚泥処理設備 異常の有無	滅菌槽 異常の有無	備考 (異常時に講じた措置及び定期点検等)
1	木	雨	25.7	5,130	無	無	無	無	無	無	
2	金	雨	25.2	5,160	無	無	無	無	無	無	
3	土	雨	25.2	5,149	無	無	無	無	無	無	
4	日	晴	25.6	5,165	無	無	無	無	無	無	
5	月	晴	25.7	5,069	無	無	無	無	無	無	
6	火	晴	25.9	5,101	無	無	無	無	無	無	水質分析 (内水・放流口)
7	水	雨	25.9	4,864	無	無	無	無	無	無	
8	木	雨	26.0	4,726	無	無	無	無	無	無	
9	金	晴	26.1	4,485	無	無	無	無	無	無	
10	土	晴	29.4	0	無	無	無	無	無	無	
11	日	晴	34.1	0	無	無	無	無	無	無	
12	月	晴	26.9	3,092	無	無	無	無	無	無	
13	火	晴	26.6	4,359	無	無	無	無	無	無	水質分析 (内水・放流口)
14	水	雨	26.7	2,328	無	無	無	無	無	無	
15	木	雨	26.8	2,827	無	無	無	無	無	無	
16	金	曇	26.9	4,541	無	無	無	無	無	無	
17	土	晴	27.1	4,556	無	無	無	無	無	無	
18	日	晴	27.2	4,532	無	無	無	無	無	無	
19	月	晴	27.4	4,447	無	無	無	無	無	無	
20	火	晴	27.6	4,484	無	無	無	無	無	無	水質分析 (内水・放流口)
21	水	晴	27.8	4,576	無	無	無	無	無	無	
22	木	晴	28.1	4,597	無	無	無	無	無	無	
23	金	晴	28.5	4,609	無	無	無	無	無	無	
24	土	晴	28.9	4,516	無	無	無	無	無	無	
25	日	晴	29.2	4,622	無	無	無	無	無	無	
26	月	晴	29.4	2,028	無	無	無	無	無	無	
27	火	晴			無	無	無	無	無	無	整備のため発電機停止、水処理停止
28	水	晴			無	無	無	無	無	無	同上
29	木	晴			無	無	無	無	無	無	同上
30	金	晴	29.7	2,335	無	無	無	無	無	無	発電機起動、水処理再開
31	土	晴	30.1	4,486	無	無	無	無	無	無	