

大阪湾広域臨海環境整備センター 排水処理施設管理項目 (大阪沖埋立処分場)

令和 4年 1月

日付	曜日	天気	水温 ℃	放流量 m ³	送水設備 異常の有無	薬品設備 異常の有無	接触酸化槽 異常の有無	凝集沈殿槽 異常の有無	汚泥処理設備 異常の有無	滅菌槽 異常の有無	備考 (異常時に講じた措置及び定期点検等)
1	土	曇			無	無	無	無	無	無	
2	日	晴			無	無	無	無	無	無	
3	月	晴			無	無	無	無	無	無	
4	火	曇			無	無	無	無	無	無	
5	水	曇	9.5	1,085	無	無	無	無	無	無	8:30～発電機運転、水処理開始
6	木	曇	9.3	2,239	無	無	無	無	無	無	水質分析 (内水・放流口)
7	金	晴	9.7	588	無	無	無	無	無	無	
8	土	晴	9.6	1,240	無	無	無	無	無	無	
9	日	晴	10.1	1,307	無	無	無	無	無	無	
10	月	晴	11.3	1,283	無	無	無	無	無	無	
11	火	雨	11.0	1,271	無	無	無	無	無	無	水質分析 (内水・放流口)
12	水	曇	9.9	915	無	無	無	無	無	無	
13	木	曇	9.3	2,171	無	無	無	無	無	無	
14	金	曇	8.6	2,164	無	無	無	無	無	無	
15	土	晴	9.3	2,313	無	無	無	無	無	無	
16	日	曇	9.3	2,345	無	無	無	無	無	無	
17	月	晴	10.0	2,321	無	無	無	無	無	無	
18	火	曇	8.9	2,247	無	無	無	無	無	無	水質分析 (内水・放流口)
19	水	曇	9.0	2,200	無	無	無	無	無	無	
20	木	曇	9.1	2,270	無	無	無	無	無	無	
21	金	曇	8.2	2,228	無	無	無	無	無	無	
22	土	晴	8.7	2,249	無	無	無	無	無	無	
23	日	雨	8.2	2,283	無	無	無	無	無	無	
24	月	曇	8.8	2,224	無	無	無	無	無	無	
25	火	晴	8.8	2,237	無	無	無	無	無	無	水質分析 (内水・放流口)
26	水	晴	9.3	2,205	無	無	無	無	無	無	
27	木	晴	10.3	2,203	無	無	無	無	無	無	
28	金	晴	10.0	2,231	無	無	無	無	無	無	
29	土	晴	9.7	2,220	無	無	無	無	無	無	
30	日	曇	10.0	2,268	無	無	無	無	無	無	
31	月	晴	9.6	2,141	無	無	無	無	無	無	