大阪湾広域臨海環境整備センター　排水処理施設管理項目（神戸沖処分場）

2022年
3月

日付	曜日	天　気	内水温 ℃	放流水量 m^3	還流水 m^3	送水設備 異常の有無	薬品設備 異常の有無	接触酸化槽 異常の有無	凝集沈殿槽 異常の有無	汚泥処理設備 異常の有無	滅菌槽 異常の有無	高速ろ過設備 異常の有無	活性炭吸着 異常の有無	備　　考 （異常時に講じた措置及び定期点検等）
1	火	雨時々曇	8.3	0	4,564	無	無	無	無	無	無	無	無	薬品受入配管補修。 T-N対策工事Step1　窒素除去設備の整備。 T-N対策工事Step1　重亜硫酸ソーダ受入配管敷設。
2	水	雨後曇一時晴	8.8	0	4,559	無	無	無	無	無	無	無	無	薬品受入配管補修。 T-N対策工事Step1　窒素除去設備の整備。 T-N対策工事Step1　重亜硫酸ソーダ受入配管敷設。
3	木	晴後一時曇	9.5	0	4,562	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。薬品受入配管補修。 T-N対策工事Step1　窒素除去設備の整備。 T-N対策工事Step1　重亜硫酸ソーダ受入配管敷設。
4	金	曇時々晴	9.6	0	4,560	無	無	無	無	無	無	無	無	薬品受入配管補修。海水淡水化装置配管補修。 T-N対策工事Step1　窒素除去設備の整備。 T-N対策工事Step1　重亜硫酸ソーダ受入配管敷設。
5	土	晴	10.1	0	4,559	無	無	無	無	無	無	無	無	
6	日	晴後雨時々曇	9.9	0	4,559	無	無	無	無	無	無	無	無	
7	月	曇	9.4	2,243	3,092	無	無	無	無	無	無	無	無	薬品受入配管補修。 T-N対策工事Step1　窒素除去設備の整備。 T-N対策工事Step1　重亜硫酸ソーダ受入配管敷設。
8	火	晴	9.4	5,436	0	無	無	無	無	無	無	無	無	県下一斉採水。薬品受入配管補修。
9	水	曇後時々晴	9.5	5,408	0	無	無	無	無	無	無	無	無	薬品受入配管補修。
10	木	晴	10.0	3,089	2,675	無	無	無	無	無	無	無	無	発電機No.1排気ファン現場調査。
11	金	晴時々曇	10.6	0	5,010	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
12	土	晴	11.7	0	4,561	無	無	無	無	無	無	無	無	
13	日	曇後一時晴	12.9	0	4,558	無	無	無	無	無	無	無	無	
14	月	晴時々曇	13.9	0	4,557	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
15	火	晴一時曇	15.2	0	4,559	無	無	無	無	無	無	無	無	排水処理台船内廃材移動作業。
16	水	晴	15.2	2,204	3,120	無	無	無	無	無	無	無	無	排水処理台船内廃材移動作業。 生物槽・分離液槽蓋更新。
17	木	曇時々晴	15.0	5,562	0	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
18	金	雨、大風を伴う	13.5	2,103	2,915	無	無	無	無	無	無	無	無	
19	土	曇後時々雨	12.9	0	4,558	無	無	無	無	無	無	無	無	
20	日	晴後曇一時雨	12.7	0	4,561	無	無	無	無	無	無	無	無	
21	月	曇時々晴	12.8	0	4,559	無	無	無	無	無	無	無	無	
22	火	雨後時々曇一時晴	12.3	2,185	3,125	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
23	水	曇後一時雨	11.7	5,582	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
24	木	晴	12.2	5,582	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
25	金	晴時々曇	12.9	2,071	2,943	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
26	土	雨時々曇	13.2	0	4,558	無	無	無	無	無	無	無	無	
27	日	曇一時雨後晴	14.0	0	4,557	無	無	無	無	無	無	無	無	
28	月	曇時々晴	14.3	0	4,560	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
29	火	曇	13.2	0	4,562	無	無	無	無	無	無	無	無	
30	水	晴後一時曇	13.6	0	2,149	無	無	無	無	無	無	無	無	
31	木	雨時々曇	14.3	0	2,812	無	無	無	無	無	無	無	無	
累計		・・・	・・・	41,465	105,354									
平均		・・・	・・・	3,770	4,052									
日数		・・・	・・・	11	26									